

De delen en/of pakken dienen altijd schoon en stofvrij, droog (onder dak) en met voldoende ondersteuning te worden getransporteerd en/of opgeslagen. De pakken mogen niet doorbuigen. De opslag dient bij voorkeur buiten (altijd afgedekt, dmv een wit afdekzeil*) te gebeuren (uit de wind), maar in ieder geval niet in een verwarmde ruimte of blootgesteld aan direct zonlicht zolang de delen nog niet geïnstalleerd zijn.

* Een wit afdekzeil zorgt ervoor dat de warmte opbouw niet hoog oploopt.*

